




RZUT II PIĘTRA - INWENTARYZACJA

skala 1:50



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ- 2 PIĘTRO		
Nr	Nazwa pomieszczeń	Powierzchnia [m²]
3/1	korytarz	4,08
3/2	łazienka + WC	3,92
3/3	gabinet - sekretariat	16,87
3/4	pokój	15,24
3/5	korytarz	5,84
3/6	kuchnia	8,35
3/7	gabinet - dyrekcja	15,81
RAZEM		70,11



**USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE**

inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e-knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Investor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Obiekt: Budynek hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach, 58-371 Boguszów - Gorce ul. Olimpijska 1 działka nr 311/14, obręb nr 2 Gorce

Temat: Korywienie i naprawa spekańych ścian budynku przy ul. Olimpijskiej 1 w Boguszowie - Gorcach

Projektant: inż. Edward Knapczyk nr upr./I/AN VI-F/3/144/84 oraz ANF 2/92/83r.

Asystent: mgr inż. Agata Knapczyk

Asystent: mgr inż. Wojciech Trapko

Stadium: IB

Branża: A-K

Tytuł rysunku:

Data: 12.2012

Skala: 1:50

Nr rys. 5/12

RZUT II PIĘTRA - INWENTARYZACJA