


RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA

skala 1:100



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ- PIWNICA		
Nr	Nazwa pomieszczeń	Powierzchnia [m ²]
0/1	korytarz	86,78
0/2	pomieszczenie gospodarcze	6,55
0/3	pomieszczenie gospodarcze	15,45
0/4	korytarz	37,20
0/5	pomieszczenie gospodarcze	10,88
0/6	pomieszczenie gospodarcze	6,17
0/7	pomieszczenie gospodarcze	18,22
0	pomieszczenie gospodarcze	4,41
0/9	korytarz	8,66
0/10	korytarz	8,55
0/11	korytarz	4,79
0/12	korytarz	7,05
0/13	dawny skład opalu	38,07
0/14	magazynu sprzętu sportowego	53,67
0/15	pomieszczenie gospodarcze	11,43
0/16	kuchnia	33,83
0/17	skład opału olejowego	25,49
RAZEM		377,30



**USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE**
inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Investor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach, 58-371 Boguszów - Gorce ul. Olimpijska 1

Obiekt: Budynek hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach, 58-371 Boguszów - Gorce ul. Olimpijska 1

Temat: Kotwienie i naprawa spekanych scian budynku przy ul. Olimpijskiej 1 w Boguszowie - Gorzech	Stadium: IB	Branza: A-K	Data: 12.2012
---	----------------	----------------	------------------

Projektant:	inż. Edward Knapczyk nr upr. UAN-VI-F/3/144/84 oraz ANF 2/92/83r.	Tytuł rysunku:	Skala: 1:100
-------------	---	----------------	-----------------

Asystent:	mgr inż. Agata Knapczyk	NZO I TWIŃC - INWENTARYZACJA	Nr tys. 2/12
Asystent:	mgr inż. Wojciech Tapko		