


RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA

skala 1:50



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PODDASZE		
Nr	Nazwa pomieszczeń	Powierzchnia [m²]
4/1	klatka schodowa	27,73
4/2	strych	5,18
RAZEM		32,91

WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH

K	KROKIEW	12x13cm
PL	PLATEW	13x17cm
S	SŁUPY	16x16cm
Mi	MIECZE	12x14cm
M	MURŁAT	15x15cm
R	ROZPORA	15x19cm
KL	KLESZCZE	2x5x13cm
D	DESKOWANIE	gr.2,5cm
Z	ZASTRZAŁ	19x20cm



**USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE**
inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e-knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Investor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Obiekt: Budynek hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach, 58-371 Boguszów - Gorce ul. Olimpijska 1
ul. Olimpijska 1

Temat: Korywienie i naprawa spekańych ścian budynku przy ul. Olimpijskiej 1 w Boguszowie - Gorcach Stadium: IB Branża: A-K Data: 12.2012

Projektant: inż. Edward Knapczyk nr upr./IAN VI-F/3/144/84 oraz ANF 2/92/83r.	Tytuł rysunku: RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA		Skala: 1:50
Asystent: mgr inż. Agata Knapczyk			Nr rys. 6/12
Asystent: mgr inż. Wojciech Trapko			