

Lp.	Nazwa budynku lub budowli	Lokalizacja (adres)	Rok budowy	Pow. budynku	Wartość odtworzeniowa nieruchomości	Zabezpieczenia p.poż. budynku (Ilość gaśnic / Ilość hydrantów)	Ilość kondygnacji	Konstrukcja		Pokrycie dachu	Zabezpieczenia przeciw-kradzieżowe (opisać)	Czy obiekt jest użytkowany?	Istotne remonty / przebudowy (ostatnie 20 lat)			
								ścian	dachu				Ściany/ elewacja	Dach/ pokrycie dachu	Instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, wodna	Uwagi
1	Mieszkalny	Boczna nr 8	1894	324,55	649 101,00	brak	2 + poddasze	cegła ceramiczna	drewniana – dwuspadowy stromy, krokwiowo płatowy	dachówka ceramiczna w koronkę	NIE	TAK	NIE	TAK 2016	Wentylacja 2014	Budynek po remoncie dachu oraz wykonaniu instalacji nawiewno-wywiewnej. Wszystkie lokale zagospodarowane.
2	Mieszkalny	Głowackiego nr 13	1898	278,73	557 460,00	brak	3	cegła ceramiczna	drewniana – dwuspadowy płaski	papa na deskowaniu	NIE	TAK	Zakwalifikowany do rozbiórki			
3	Mieszkalny	Górna nr 2	1911	275,75	551 500,00	brak	2 + poddasze	cegła	Drewniany – wielospadowa	dachówka ceramiczna		TAK	NIE	NIE	TAK gaz 2017	
4	Mieszkalny	Górna nr 8	1914	272,75	545 500,00	brak	2 + poddasze	cegła	Drewniany – wielospadowa	dachówka ceramiczna		TAK	NIE	NIE	NIE	
5	Mieszkalny	Górna nr 9	1894	214,92	437 840,00	brak	1 + poddasze	cegła	Drewniany – dwuspadowy	gonty papowe		TAK	NIE	NIE	NIE	
6	Mieszkalny	Górna nr 17	1909	120,80	241 600,00	brak	1 + poddasze	cegła	Drewniana – dwuspadowa	papa termozgrzewalna		TAK	NIE	TAK 2012	NIE	
7	Mieszkalny	Św. Barbary nr 76	1896	362,52	725 040,00	brak	3	cegła ceramiczna	drewniana – wielospadowy płaski	papa na deskowaniu	NIE	TAK	TAK 2014	TAK 2014	NIE	
8	Mieszkalny	Żeromskiego nr 29	1912	890,04	1 536 346,31	brak	4	cegła ceramiczna	drewniana – wielospadowy płaski	papa na deskowaniu	NIE	TAK	Budynek po kapitalnym remoncie			
9	Mieszkalny	Żeromskiego nr 35	1920	479,61	1 366 888,50	brak	4	cegła	Drewniana – dwuspadowa	dachówka ceramiczna		TAK	TAK 2014	TAK 2017		
10	Mieszkalny	Żeromskiego nr 37	1911	307,77	615 540,00	brak	2 + poddasze	cegła	Drewniana – dwuspadowa	dachówka ceramiczna		TAK	TAK 2017	TAK 2017	TAK 2017	
11	Mieszkalny	Żeromskiego nr 38	1912	287,69	575 220,00	brak	2 + poddasze	cegła	Drewniana – dwuspadowa	dachówka ceramiczna		TAK	TAK 2017	TAK 2017	TAK 2017	
12	Mieszkalny	Żeromskiego nr 39	1911	304,99	609 980,00	brak	2 + poddasze	cegła	Drewniana – dwuspadowa	dachówka ceramiczna		TAK	NIE	NIE	NIE	
13	Mieszkalny	Żeromskiego nr 40	1912	270,63	541 260,00	brak	2 + poddasze	cegła	Drewniana – dwuspadowa	dachówka ceramiczna		TAK	NIE	NIE	NIE	
14	Mieszkalny	Promyka nr 3-3a	1912	758,20	1 516 400,00	brak	3 + poddasze	cegła	Drewniany – wielospadowa	papa termozgrzewalna		TAK	TAK 2017	TAK 2016	Gaz 2015	
15	Mieszkalny	Bema nr 8	1904	237,48	478 160,00	brak	3	cegła ceramiczna	drewniana – dwuspadowy płaski	papa na deskowaniu	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	Wszystkie lokale zagospodarowane
16	Mieszkalny	Kosynierów nr 38	1899	251,90	503 800,00	brak	2 + poddasze	cegła ceramiczna	drewniana – dwuspadowy stromy, krokwiowo płatowy	eternit na deskowaniu	NIE	TAK	Zakwalifikowany do rozbiórki			
17	Mieszkalny	Średnia nr 1	1917	370,69	856 780,00	brak	2 + poddasze	cegła	Drewniana – dwuspadowa	papa		TAK	NIE	TAK 2016	NIE	
18	Mieszkalny	Krótką nr 2	1917	241,77	483 540,00	brak	2 + poddasze	cegła	Drewniana – jednospadowa	papa termozgrzewalna		TAK	NIE	NIE	Wentylacja 2016	
19	Mieszkalny	Krótką nr 3	1917	402,72	805 440,00	brak	3 + poddasze	cegła	Drewniany – wielospadowa	papa termozgrzewalna		TAK	NIE	NIE	NIE	
20	Mieszkalny	Matejki nr 6	1910	153,16	306 320,00	brak	2 + poddasze	cegła	Drewniana – dwuspadowa	blachodachówka		TAK	NIE	NIE	Gaz 2015	
21	Mieszkalny	Matejki nr 8	1919	322,13	644 260,00	brak	2 + poddasze	cegła	Drewniana – dwuspadowa	papa		TAK	NIE	TAK 2013	Elektryka 2015 Wentylacja 2016	
22	Mieszkalny	Matejki nr 7	1919	284,34	568 680,00	brak	2 + poddasze	cegła	Drewniana – dwuspadowa	gonty papowe		TAK	NIE	NIE	TAK 2017	
23	Mieszkalny	Matejki nr 12	1915	449,26	898 520,00	brak	3 + poddasze	Cegła	Drewniany – dwuspadowy	papa		TAK	NIE	TAK	NIE	

24	Mieszkalny	F.Chopina nr 9	1921	233,87	467 740,00	brak	3+piwnica	Ceramiczno-kamienna i ceramiczna	dwuspadowy	gont papowy	brak	TAK	NIE	NIE	Podłączenie do kolektora kanalizacji sanitarnej 2015	
25	Mieszkalny	F.Chopina nr 13	1926	283,70	567 400,00	brak	3+piwnica	Ceramiczno-kamienna i ceramiczna	wielospadowy	dachówka cementowa zakładkowa	brak	TAK	NIE	2010	NIE	budynek przeznaczony do rozbiórki
26	Mieszkalny	Traugutta nr 9	1897	261,64	523 260,00	brak	3	z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej w	dwuspadowy płaski o ustroju płatwiowym ze ściankami stolcowymi	papa na deskowaniu	NIE	TAK	elewacja 2010r.	dach 2010r.	NIE	
27	Mieszkalny	Zachodnia nr 6	1880	343,39	686 780,00	brak		z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej w	wielospadowy płaski o ustroju płatwiowym ze ściankami stolcowymi	papa na deskowaniu	NIE	TAK	NIE	NIE	Gaz 2015	
28	Mieszkalny	Kusocińskiego nr 2	1909	263,60	527 200,00	brak	3	z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, w przyziemiu ceramiczno-	Jednospadowy-płaski o ustroju płatwiowym	papa na deskowaniu	NIE	TAK	naprawa tynków elewacji (lipiec 2009r)	Tak 2003	Gaz 2017 budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (2014r)	
29	Mieszkalny	Kusocińskiego nr 24	1909	305,48	562 960,00	brak	2,5	z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, w przyziemiu	Dwuspadowy-stromy o ustroju jętkowo-płatwiowym ze stolcami	dachówka karpówka w koronkę	NIE	TAK	NIE	NIE	wymiana instalacji gazowej (lipiec 2008r), podłączenie budynku do kolektora kanalizacji sanitarnej (grudzień 2014r)	
30	Mieszkalny	Młodzieży Polskiej nr 2	1900	329,70	659 400,00	brak	2	ceramiczne	Dwuspadowy-płaski	papa	brak	TAK	NIE	Tak-2015 r.	NIE	
31	Mieszkalny	Buczka nr 21	1892	157,06	314 120,00	brak	3	cegła ceramiczna	Dwuspadowy płaski	papa termozgrzewalna		TAK	brak	2009	brak	
32	Mieszkalny	Buczka nr 27	1887	163,60	284 900,00	brak	3	cegła ceramiczna	dwuspadowy płaski	papa termozgrzewalna		TAK	brak	2007	brak	
33	Mieszkalny	Kamieniogórska nr 11	1905	291,69	583 380,00	brak	3	cegła ceramiczna na zaprawie cementowo-wapiennej, w przyziemiu	dwuspadowy- płaski o ustroju płatwinowym ze stolcami,	papa na deskowania	brak	TAK	NIE	NIE	NIE	
34	Mieszkalny	Kamieniogórska nr 22	1905	236,91	473 820,00	brak	3	z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, w przyziemiu	Stropodach-płaski wielospadowy o ustroju płatwinowym	papa na deskowaniu	brak	TAK	remont w 2012	Remont 2012	brak	
35	Mieszkalny	Łączna nr 1	1931	351,37	702 740,00	brak	2	ceramiczne, w przyziemiu	Dwuspadowy-stromy, o ustroju krokwiowo-	gont bitumiczny na deskowaniu	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
36	Mieszkalny	Plac Odrodzenia 5a	1899	85,32	170 640,00	brak	3	ceramiczne, w przyziemiu	stropodach jednospadowy – płaski	papa na deskowaniu		TAK	brak	brak	brak	
37	Mieszkalny	Raławicka nr 19	1970	435,50	1 129 845,90	brak	3	betonowe	dwuspadowy	dachówka zakładkowa	brak	TAK	Budynek po kapitalnym remoncie w 2013			nowy budynek
38	Mieszkalny	Raławicka nr 26	1905	324,67	649 340,00	brak	2,5	cegła ceramiczna	dwuspadowy	gont papowy	brak	TAK	brak	2012 remont dachu	brak	
39	Mieszkalny	Dworcowa nr 3	1939	200,54	402 960,00	brak	2	z cegły, w przyziemiu ceramiczne	stropodach dwuspadowy płaski o ustroju płatwiowym-dzwigniowy	papa na deskowaniu	NIE	TAK		remont dachu (2017r)		
40	Mieszkalny	Szkolna 8 a	1933	275,12	544 720,00	brak						TAK	NIE	NIE	NIE	

41	Mieszkalny	Sienkiewicza nr 28	1905	421,10	842 200,00	brak						TAK	Zakwalifikowany do rozbiórki			budynek do rozbiórki
42	Mieszkalny	Sienkiewicza nr 47	1900	303,69	495 220,00	brak	3	cegła ceramiczna	dwuspadowy -płaski	papa termozgrzewalna		TAK	NIE	2011	2012 gazowa	
43	Mieszkalny	Browarna nr 10	1901	191,18	382 360,00	brak	3	cegła	drewniana	papa	brak	TAK	NIE	NIE	NIE	budynek zaplanowany do wyburzenia
44	Mieszkalny	Browarna nr 16	1902	163,71	327 420,00	brak	2,5	cegła	drewniana	papa	brak	TAK	NIE	NIE	NIE	
45	Mieszkalny	Kasprzaka nr 1	1902	147,02	294 040,00	brak	2	cegła ceramiczna	dwuspadowy stromy	dachówka karpiówka		TAK	NIE	NIE	NIE	budynek do rozbiórki
46	Mieszkalny	Kasprzaka nr 17	1902	347,19	694 420,00	brak	3	cegła ceramiczna	Wielospadowy-stromy	dachówka ceramiczna		TAK	NIE	2017	2010 elektryczna	
47	Mieszkalny	Główna34 a	1906	159,24	318 480,00	brak	2+ poddasze	z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, w przyziemiu	Dwuspadowy-płaski o ustroju płatwinowym ze stolcami	papa na sekowaniu	brak	TAK	NIE	NE	NIE	
48	Mieszkalny	Waryńskiego nr 25	1900	188,08	376 160,00	brak	1,5	cegła	drewniana	dachówka ceramiczna	brak	TAK	NIE	NIE	NIE	
49	Mieszkalny	Waryńskiego nr 39	1895	173,30	346 600,00	brak	2	cegła	drewniana	papa	brak	TAK	NIE	NIE	NIE	budynek zaplanowany do wyburzenia
50	Mieszkalny	Wałbrzyska nr 28	1908	294,76	589 520,00	brak	3	cegła	drewniana	papa	brak	TAK	NIE	NIE	NIE	
51	Użytkowy	Sobięcińska 2A		509,85	760 000,00	brak	2	cegła	drewniana	papa	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	niezagospodarowany
52	Użytkowy	Sienkiewicza nr 44b	1910	778,48	116 000,00	brak					NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	niezagospodarowany
53	Użytkowy	Traugutta 1a	Po 1945	34,65	5 200,00	brak		z cegły na podwalinie ceglano-kamiennej	jednospadowy o konstrukcji drewnianej,o ustroju krokwinowym	papa na deskowaniu	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	zagospodarowany
54	Użytkowy	Warszawska 1		653,22	537 500,00		3	cegła	drewniana	dachówka ceramiczna	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	zagospodarowany
	RAZEM			16 771,03	31 351 501,71											